


Clinomètre électronique

Digital Angle Gauge




**HEDÜ**  
besser-messen.de

DIGITAL

# LevelBox

Der ultrakompakter Neigungsmesser



magnetisch  
magnetic  
magnétique

- ✓ Absolute und relative Neigungsmessung
- ✓ Messbereich 180°
- ✓ Auflösung und Genauigkeit 0,1°

- ✓ Absolute and relative clinometry
- ✓ Measurement range 180°
- ✓ Resolution and precision 0,1°

- ✓ Mesure de pente absolue et relative
- ✓ Plage de mesure 180°
- ✓ Résolution et précision 0,1°

Zusätzliche Batterie im Lieferumfang  
Extra battery included

Pile supplémentaire dans le volume de la livraison

Batterie hält 6 Monate. Sollte die eingelegte Batterie leer sein ersetzen Sie sie durch die Mitgelieferte.  
6 month battery life. If the installed battery may be empty replace it with the included extra battery.  
La pile fonctionne pendant 6 mois. Si la batterie est vide dans l'appareil vous utilisez la pile livrée en même temps supplémentaire s'il vous plaît



Problem/Problème	Grund/Cause	Lösung/Solution
Flackernde Zahlen Flashing digits Chiffres vacillants	Schwache Batterie Low battery Pile vide	Batterie wechseln Replace battery Remplacez la pile
Keine Anzeige No display Aucun affichage	Schwache Batterie Low battery Pile vide	Batterie wechseln Replace battery Remplacez la pile
Falsche Anzeige Display error Erreur d'affichage	Interner Fehler Internal error Erreur interne	Batt. entfernen, 1 min warten Remove battery, wait 1 minute Enlever pile, attendre pendant 1 minute

Made in China

SPÉZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS  
Massbereich = 180 Grad Measurement range = 180 degrees Plage de mesure = 180°  
Auflösung = 0,1 Grad Resolution = 0,1 degrees Résolution = 0,1°  
Genauigkeit = 0,1 Grad Precision = 0,1 degrees Précision = 0,1°  
Abmessungen = 5,1 x 6,4 x 3,3 cm Size = 5,1 x 6,4 x 3,3 cm Taille = 5,1 x 6,4 x 3,3 cm  
Batterie = 3,0V CR 2032 Battery = 3,0V CR 2032 Pile = 3,0V CR 2032



- ⇒ Ultrakompakt
- ⇒ Absolute und relative Neigungsmessung
- ⇒ Messbereich 180°
- ⇒ Auflösung 0,1°
- ⇒ Genauigkeit 0,1°



LevelBox  
Art.-Nr. M523




#### Umstellung zwischen absoluter und relativer Messung

**Switch between absolute and relative measurement**

**Adaption entre une mesure absolue et relative**


Absolute Messung  
Absolute measurement  
Mesure absolue



Relative Messung  
Relative measurement  
Mesure relative


ABS/ZERO kurz drücken  
short press ABS/ZERO  
ABS/ZERO Presser brièvement

Problem/Problème      Grund/Cause



Kalibrierung auf 0°  
Calibration to 0°  
Calibrage sur 0°

Blaue in mittlerer Position  
Bubble in middle position  
Bulle dans une position du milieu



Absolute Messung  
Absolute measurement  
Mesure absolue

ABS/ZERO 5 Sekunden drücken  
ABS/ZERO Press 5 seconds  
ABS/ZERO Pressez-vous 5