



Fabricant d'outils de mesure de haute qualité

hedue GmbH, Kabelstraße 119-121, DE-41069 Mönchengladbach
www.hedue.de, info@hedue.de

Informations sur le produit et la sécurité

Pack complémentaire 3 + 3
Article n° T200



Garantie de la précision des mesures

Nous avons établi un standard de qualité élevé dans notre fabrication afin de garantir la précision de mesure indiquée dans la description du produit. Nous vous recommandons néanmoins de vérifier régulièrement la précision de mesure, en particulier après une utilisation intensive ou après des chocs. Vous aurez ainsi la certitude que l'appareil continue à fonctionner avec précision. Veuillez consulter les instructions publiées sur notre site Internet concernant le contrôle de la précision de mesure pour les différents outils de mesure.

Conseil d'utilisation

Ce produit est un appareil de mesure ou un accessoire d'un appareil de mesure et ne doit être utilisé conformément à sa destination que par des personnes compétentes. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures. Conservez le produit hors de portée des enfants.

Arêtes vives et pointes

Cet outil a des bords ou des pointes tranchants. Soyez prudent afin d'éviter les coupures et les éraflures. Veillez à ranger l'outil en toute sécurité lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter tout contact accidentel.

Risque d'écrasement par les membres mobiles

Lorsque vous travaillez avec cet outil, faites attention à la position de vos mains et de vos doigts, en particulier au niveau des pièces mobiles et des articulations. Il existe un risque d'écrasement dû à un pliage ou à un mouvement involontaire des articulations. Tenez toujours l'outil fermement et évitez de mettre les doigts dans le mécanisme de pliage ou entre les articulations. Rangez le produit de manière à ce que les pièces mobiles ne puissent pas se détacher ou s'ouvrir par inadvertance.