



Producent wysokiej jakości narzędzi pomiarowych

hedue GmbH, Kabelstraße 119-121, DE-41069 Mönchengladbach
www.hedue.de, info@hedue.de

Informacje o produkcie i bezpieczeństwie

Pakiet uzupełniający 3 + 3
Nr katalogowy T200



Gwarancja dokładności pomiaru

Ustanowiliśmy wysoki standard jakości w naszej produkcji, aby zagwarantować dokładność pomiaru określona w opisie produktu. Niemniej jednak zalecamy regularne sprawdzanie dokładności pomiaru, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu lub wstrząsach. W ten sposób można mieć pewność, że urządzenie nadal będzie działać dokładnie. W celu sprawdzenia dokładności pomiaru różnych narzędzi pomiarowych należy zapoznać się z instrukcjami opublikowanymi na naszej stronie internetowej.

Uwaga użytkownika

Niniejszy produkt jest przyrządem pomiarowym lub akcesorium do przyrządu pomiarowego i może być używany zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostre krawędzie i punkty

To narzędzie ma ostre krawędzie lub końcówki. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń i otarć. Nieużywane narzędzie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego kontaktu.

Ryzyko zmiążdżenia przez poruszające się kończyny

Podczas pracy z tym narzędziem należy zwracać uwagę na ułożenie dłoni i palców, zwłaszcza w obszarze ruchomych części i przegubów. Istnieje ryzyko zmiążdżenia w wyniku niezamierzonego złożenia lub ruchu przegubów. Należy zawsze mocno trzymać urządzenie i unikać sięgania palcami do mechanizmu składania lub między przeguby. Produkt należy przechowywać w taki sposób, aby ruchome części nie mogły się przypadkowo poluzować lub otworzyć.