

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Goniometro 500 mm

Articolo n° W950

**Garanzia di accuratezza della misura**

Abbiamo stabilito un elevato standard di qualità nella nostra produzione per garantire la precisione di misurazione indicata nella descrizione del prodotto. Tuttavia, si consiglia di controllare regolarmente la precisione di misurazione, soprattutto dopo un uso intensivo o dopo gli urti. In questo modo si può essere certi che il dispositivo continui a funzionare con precisione. Per verificare la precisione di misura dei vari strumenti di misura, consultare le istruzioni pubblicate sul nostro sito web.

Nota dell'utente

Questo prodotto è uno strumento di misura o un accessorio di uno strumento di misura e può essere utilizzato solo da persone qualificate. L'uso improprio può provocare lesioni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Rischio di schiacciamento dovuto al movimento degli arti

Prestare attenzione alla posizione delle mani e delle dita quando si lavora con questo strumento, in particolare nella zona delle parti mobili e dei giunti. Esiste il rischio di schiacciamento dovuto al piegamento o al movimento involontario delle articolazioni. Tenere sempre il dispositivo con fermezza ed evitare di toccare con le dita il meccanismo di piegatura o le articolazioni. Conservare il prodotto in modo che le parti mobili non possano allentarsi o aprirsi involontariamente.