

## Lettura del cuneo di misurazione 0,1 mm

### Per misurare dislivelli, pendenze e spazi vuoti

La scala sul cuneo di misurazione è incisa in modo permanente e sempre facile da leggere.

Anche fotografare le misure a scopo di documentazione non è un problema.



Facile ispezione di irregolarità e lacune



Scalatura incisa in modo permanente



In acciaio cromato opaco

---

### Lineamenti

- Facile ispezione di irregolarità e lacune
- In acciaio cromato opaco
- Scalatura incisa in modo permanente



---

### Specificazioni

Garanzia / Mesi	24
Dimensioni	152 x 8 x 12 mm
Campo di misura	0,5 - 11 mm
Rapporto pendenza / lunghezza	1 : 10
Leggere	0,1 mm
Peso	62 g
EAN	4012589836105