

## Lettura del cuneo di misurazione 0,1 mm

### Per misurare dislivelli, pendenze e spazi vuoti

La scala sul cuneo di misurazione è incisa in modo permanente e sempre facile da leggere.

Anche fotografare le misure a scopo di documentazione non è un problema.



**Facile ispezione di irregolarità e lacune**



**Scalatura incisa in modo permanente**



**In acciaio cromato opaco**

---

### Lineamenti

- **Facile ispezione di irregolarità e lacune**
  - **In acciaio cromato opaco**
  - **Scalatura incisa in modo permanente**
- 

### Specificazioni

Garanzia / Mesi	24
Dimensioni	152 x 8 x 12 mm
Campo di misura	0,5 - 11 mm
Rapporto pendenza / lunghezza	1 : 10
Leggere	0,1 mm
Peso	62 g
EAN	4012589836105