




Mesure de la hauteur indirecte par exemple les hauteurs d'une fenêtre avec Disto D3a/D3a BT, D5 ou D8.



Visueur d'objectif numérique pour de grandes distances et lumière solaire avec 4 fois d'agrandissement. Leica DISTO D5 und D8.



Mesure des hauteurs sans point de reflexion. Leica DISTO D8. Mesure indirecte d'un toit seulement avec deux mesures de distance. Leica DISTO D8.

Leica DISTO™

Quel appareil Disto est-il exactement correct pour vous ?



	D2 169,- €	D3a 329,- €	D3a BT 379,- €	DXT 209,- €	D5 449,- €	D8 699,- €
Type. Précision de mesure	±1,5 mm	±1,0 mm	±1,0 mm	±1,5 mm	±1,0 mm	±1,0 mm
Portée	0,05 à 60 m	0,05 à 100 m	0,05 à 100 m	0,05 à 70 m	0,05 à 200 m	0,05 à 200 m
Mesure de distance incl. Surface, calcul de volume, la durée de mesure	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Addition et soustraire de distance, surface, volume	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesurage indirect des hauteurs et distance (Pythagoras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesurage minimum et maximum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloc d'extrémité multifonctionnel de D3 avec reconnaissance automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calcul automatique de mesure des volumes		✓	✓	✓	✓	✓
Détermination de distance indirecte aussi à travers les obstacles		✓	✓		✓	✓
Visueur numérique avec un zoom de 4 fois					✓	✓
Transmission de données par BLUETOOTH			✓			✓
Senseur d'inclinaison Filetage de statif		✓ (±45°)	✓ (±45°)		✓ (±45°)	✓ (±360°)
Mesure de la hauteur (p. ex. arbre ou une finée) sans point de reflexion						✓
Protégé contre schute Nettoyage sous l'eau courante				✓		
Stockage de constante	0	1	1	0	1	1
Adressage de dernières valeurs mesurées	10	20	20	10	20	30
Mesure Poids	111 x 43 x 23 mm 90 g	127 x 49 x 27 mm 149 g	127 x 49 x 27 mm 149 g	123 x 55 x 28 mm 130 g	143 x 55 x 30 mm 195 g	143 x 55 x 30 mm 195 g
Contenue de livraison	Sac à courroie Dragonne à main Batteries	sac à courroie Dragonne à main Batteries Cible Certificat de calibrer	Sac à courroie Dragonne à main Batteries Cible Transfert de Software Certificat de calibrer	Sac à courroie Dragonne à main Batteries	Sac à courroie Dragonne à main Batteries Certificat de calibrer	Sac à courroie Dragonne à main Batteries Cible Transfert de Software Certificat de calibrer
Référence.	E855	E858	E859	E860	E856	E857
	Surtout pour les zones intérieures			Zone intérieure et extérieure		