

Informații despre produs și siguranță

Aparat de măsurat grosimea sticlei hedue GlassCheck
Nr. articol S311



Garanția preciziei de măsurare

Am stabilit un standard de calitate ridicat în producția noastră pentru a garanta precizia de măsurare specificată în descrierea produsului. Cu toate acestea, vă recomandăm să verificați periodic precizia de măsurare, în special după o utilizare intensă sau după șocuri. În acest fel, puteți fi siguri că dispozitivul continuă să funcționeze cu acuratețe. Vă rugăm să consultați instrucțiunile publicate pe site-ul nostru pentru verificarea preciziei de măsurare a diferitelor instrumente de măsurare.

Nota utilizatorului

Acest produs este un dispozitiv de măsurare sau un accesoriu pentru un dispozitiv de măsurare și poate fi utilizat conform destinației numai de către persoane calificate. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la răni. Țineți produsul departe de îndemâna copiilor.

Risc de strivire din cauza mișcării membrelor

Acordați atenție poziției mâinii și degetelor atunci când lucrați cu aceasta unealtă, în special în zona pieselor mobile și a articulațiilor. Există riscul de strivire din cauza plierii sau mișcării neintenționate a articulațiilor. Țineți întotdeauna dispozitivul ferm și evitați să ajungeți cu degetele în mecanismul de pliere sau între articulații. Depozitați produsul în așa fel încât piesele mobile să nu se poată desprinde sau deschide neintenționat.