



Hersteller hochwertiger Messwerkzeuge

hedue GmbH, Kabelstraße 119-121, DE-41069 Mönchengladbach
www.hedue.de, info@hedue.de

Produkt- und Sicherheitshinweise

Teleskop-Messstab hedue TM3
Artikel-Nr. S422



Gewährleistung der Messgenauigkeit

Wir haben in unserer Fertigung einen hohen Qualitätsstandard etabliert, um die in der Produktbeschreibung angegebene Messgenauigkeit zu gewährleisten. Dennoch empfehlen wir Ihnen, die Messgenauigkeit regelmäßig zu überprüfen, insbesondere nach intensivem Gebrauch oder nach Erschütterungen. So können Sie sicher sein, dass das Gerät weiterhin genau arbeitet. Bitte beachten Sie die auf unserer Internetseite veröffentlichten Anleitungen zur Überprüfung der Messgenauigkeit für die verschiedenen Messwerkzeuge.

Anwenderhinweis

Dieses Produkt ist ein Messgerät oder Zubehör zu einem Messgerät und darf nur von sachkundigen Personen bestimmungsgemäß verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Quetschgefahr durch bewegliche Glieder

Achten Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug auf Ihre Hand- und Fingerhaltung, insbesondere im Bereich von beweglichen Teilen und Gelenken. Es besteht Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Einklappen oder Bewegen der Gelenke. Halten Sie das Gerät immer fest und vermeiden Sie es, mit den Fingern in den Klappmechanismus oder zwischen Gelenke zu greifen. Lagern Sie das Produkt so, dass sich bewegliche Teile nicht unbeabsichtigt lösen oder öffnen können.